

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА»  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. Черноголовка

Ул. Центральная дом 22 кв.13 1

Шиловой И.А.

«УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ»

(МУП «УЭ»)

Управляющая компания

Институтский проспект, дом 8, Черноголовка

Московская область, 142432

Тел. (49652)-2-11-12, 2-11-90

ОКПО 04742336. ОГРН 1035006118267

ИНН/КПП 5031007809/503101001

30.03.18 № 56/18

На № 14-98 от 20.03.18

Уважаемая Ирина Альфовна!

В ответ на Ваше заявление Вх. № Ш - 98 от 20.03.18 УК МУП «УЭ» сообщает, что жалобы на промерзание арочных стен в Управляющую компанию от жителей дома по адресу: ул. Центральная д. 22 за период его эксплуатации с 1989 года не поступали.

В обследованной по Вашему устному заявлению квартире № 105, следов промерзания стен выявлено не было.

Управляющая компания считает, что для включения работ по утеплению арочных стен в программу капитального ремонта нет оснований.

Приложение. Акт обследования квартиры № 105 от 23.03.2018г.

Начальник УК МУП «УЭ»

 О.В. Ларин

Исполнитель: Носова Н.В.  
2-53-50

23 марта 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник Управляющей компании

МУП «УЭ»  
О.В.Ларин  
«  » 20   г.

45/3 А К Т №

осмотра квартиры № 105 по адресу Центральное 22  
Комиссия в составе: 1. Специалист УК Баженов Л.В.  
2. Техник УК Журбукаметов И.В.  
3. \_\_\_\_\_

в 13<sup>30</sup> часов прибыла в кв. № 105 по адресу Центральное 22  
по \_\_\_\_\_ в присутствии  
жителя указанной квартиры Геннадьев В.С.  
(Ф.И.О.)

составили настоящий акт осмотра квартиры на предмет промерзания  
стен  
(загрязнения, неисправности коммуникаций, повреждения к-ры и т.д.)

Комиссия установила: При обследовании квартиры  
№ 105 на предмет промерзания стен  
(когда, где, что повреждено, объемы, каким образом устранены недостатки, повреждения и т.д.)  
в комнате стены смежной с  
аркой балкона и утеплены тепло-  
картонном видом промерзания  
не обнаружено, в другой комнате  
вдоль стены смежной с аркой уета-  
Ковлена детского стекла с обнаруже-  
ной кроватью увидеть промерзания  
стены не было возможности. Итого  
кв. 105 в УК не обнаружено

Вывод: Осмотреть кв 105 по ф. наблюдений.

Приложение к акту: \_\_\_\_\_

Акт подписали: Члены комиссии: 1. Специалист УК Баженов Л.В.  
2. Техник УК Журбукаметов И.В.  
3. \_\_\_\_\_

Житель квартиры: \_\_\_\_\_